

## Autonome Deformationsanzeige






Kontrollieren Sie die Verformung Ihrer Verpackungen

**Plug and Play**

**Sofort Anzeige** mit 10-Minuten-Track

**Batteriebetriebener** Gehäuse

mm



## Autonome Deformationsanzeige



Kontrollieren Sie die Verformung Ihrer Verpackungen

### Anwendungen

**Identifizierung** der geometrischen Veränderungen einer Verpackung während ihrer Wärmebehandlung

**Misst die Deformation** in Echtzeit und Unterstützung bei der manuellen/halbautomatischen Steuerung von Autoklaven

### Leistungen

**1 Einziger** Eingangsweg für die Messung von Deformation

**2 Dauerhafte Anzeigen :**

⇒ Unmittelbarer Verformungswert

⇒ Spur dieses Wertes über die letzten 10 Minuten

**Farbbildschirm** von 2,8 Zoll / Frontseite IP 66

**Betriebsdauer** der Batterie ≥ 8 Stunden

### Besonderheiten

**Leichtes** und Festes Gehäuse mit Lithium-Batterie

**Wiederaufladbare Batterie** mit USB-Anschluss am Computer oder am Stromnetz

**Ladestromkontrollleuchte**

**Doppelte Anzeige** : Unmittelbarerwert + Spur

**Keine Datenaufzeichnung**

Der "Nullpunkt" Verformung wird für einen Messtaster nach der Hälfte der Strecke

**Akzeptierter Sensor** : AXITHERM Deformationssonde

